



JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

1 positivos-----
2 2. Aprobacion del acta Ordinaria 003-2021-----
3 El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Presidente, abre espacio para que los
4 señores miembros presentes indiquen si ubicaron algún error de forma en la
5 redacción del acta Ordinaria 003-21, errores de forma; no de fondo----- Los
6 señores Runny Monge Zúñiga y Francisco Vargas Fernández, se inhiiben de la
7 votación puesto que no estuvieron presentes en dicha sesion -----
8 **ACUERDO 02:** El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Presidente somete a
9 votación el contenido del acta Ordinaria 003-21, la cual se aprueba con 3 votos
10 positivos-----

11

12 **ARTICULO III.**

13 **Lectura y aprobación de Correspondencia.**

14 1.Se da lectura al OFI-024-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
15 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°511-
16 20-PGV, camino 1-19-1568, 200, metros oeste de la Iglesia Católica Morazán.
17 Se visita el lugar mencionado y se logra verificar camino público con una
18 longitud de 340 metros, mismo consta de una superficie de ruedo de 4.5
19 metros, presenta sistemas de drenaje en malas condiciones debido a falta de
20 mantenimiento, igualmente es necesario la realización de conformación de la
21 superficie de ruedo-----

22 **RECOMENDACIÓN:**-----

23 1.Es importante la intervención del camino con equipo de maquinaria para
24 labores de bacheo mecanizado y conformación de la superficie de ruedo-----
25 2.También es de gran importancia la reconstrucción del paso de alcantarillas
26 que está en el entronque de esta calle (entrada) con un diámetro de 90 cm y a
27 la vez construir sus respectivos cabezales de entrada y salida tipo CA-6 con un
28 diámetro de 60 cm-----
29 3.Por otra parte, es necesario la construcción de 2 pasos de alcantarillas con---
30 una longitud de 8 metros y un diámetro de 60 cm con sus respectivos-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

cabezales tipo CA-1 en las estaciones 0+060, 0+160 y 0+220.0-----
ACUERDO 03: Se acuerda incluir mencionadas solicitudes dentro de la lista de
intervención menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta-----
municipalidad-----

2. Se da lectura al OFI-040-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°561-
20-PGV, caminos 1-19-0064/1406/1313/085, Cajón-----
Al llegar al lugar mencionado se logra verificar caminos públicos con longitudes
de 4100 metros, 171 metros, 300 metros y 2000 metros respectivamente,
mencionados trayectos presentan problemas en varios puntos de sus sistemas
de drenaje de la cual deben corregirse-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar la sustitución:-----

Paso	Diámetro	Cantidad
1	90cm	14 tubos
2	1.20cm	10 tubos
3	1.20cm	8 tubos
4	1.20cm	15 tubos
5	1.20cm	10 tubos
6	1.20cm	9 tubos
7	90cm	9 tubos
8	90cm	15 tubos

ACUERDO 04: Se acuerda incluir mencionadas solicitudes dentro de la lista de
de banco de proyecto de alcantarillas en base a la capacidad instalada con que
cuenta esta municipalidad-----

3. Se da lectura al OFI-041-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°552-
21-PGV, camino 1-19-033, camino principal la Linda, General-----
Se visita el lugar antes mencionado y se logra verificar camino público con una
longitud de 9200 metros, derecho de vía de 12 metros, se detecta agua en la
calzada por ser un punto bajo, y deficiencia de sistema de drenaje-----


RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar:-----






JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

- 1 1.Construccion de paso nuevo de alcantarilla, con caja TM4 y cabezal CA1 en
2 salida-----
- 3 **ACUERDO 05:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de de
4 banco de proyecto de alcantarillas en base a la capacidad instalada con que
5 cuenta esta municipalidad-----
- 6 4.Se da lectura al OFI-042-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
7 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°030-
8 20-PGV, camino 1-19-1010, Barrio Los Ángeles, camino hacia la Trocha-----
9 Al llegar al lugar mencionado se logra ubicar camino público con una longitud
10 de 350 metros, en un punto de mencionado trayecto se ubica paso de
11 alcantarilla con una dimensión de 45 cm de diámetro y sin reforzar-----
- 12 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere:-----
- 13 1.Remove el paso de alcantarilla existente y colocar paso nuevo con 09
14 alcantarillas de 90 cm de diámetro-----
- 15 **ACUERDO 06:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
16 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
17 municipalidad -----
- 18 5.Se da lectura al OFI-043-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
19 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°557-
20 20-PGV, camino 1-19-254, Arenilla, San Pedro, 400 metros norte del
21 abastecedor Arenilla-----
- 22 Se visita el lugar mencionado y se logra ubicar camino público con una longitud
23 de 1.9 kilómetros, tipo de superficie de ruedo material granular (lastre), con sus
24 sistemas de drenaje en condición deficiente, mismo debe ser sustituido-----
- 25 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar la actividad de:-----
- 26 1.Se sugiere al departamento de Obra Gris de Gestión Vial construir su
27 respectivo cabezal tipo CA-6 con un diámetro de 0.9 metros para proteger la vía
28 pública, evitar la erosión de suelos y socavación de las alcantarillas existentes--
- 29 2.Por otra parte, se sugiere la intervención del camino con obras de con-
30 información, también se requiere realizar bacheo mecanizado garantizando la---





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

1 salida de las aguas de forma correcta-----

2 **ACUERDO 07:** Se acuerda incluir dichas solicitudes dentro de la lista de
3 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
4 municipalidad-----

5 6.Se da lectura al OFI-044-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
6 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°564-
7 20-PGV, camino 1-19-209/486, Escuela Las Mesas, 1.5 km suroeste-----

8 Al llegar al lugar mencionado se verifica camino público con una longitud de 4.1
9 kilómetros, en el mismo se denota deficiencia en algunos puntos que se debe
10 realizar sustitución de los sistemas de drenaje-----

11 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar la sustitución de los puntos
12 mencionados de la siguiente manera:-----

Estación	Diámetro	Longitud	Cabezal	
0+525	0.9 m	7 m	CA-1	CA-6
1+080	0.6 m	8 m	CA-1	CA-1
2+010	0.6 m	11 m	CA-6	CA-1
2+620	0.6 m	7 m	CA-1	CA-1
3+090	0.9 m	7 m	CA-1	CA-1

16 **ACUERDO 08:** Se acuerda incluir mencionadas solicitudes dentro de la lista de
17 banco de proyecto de alcantarillas en base a la capacidad instalada con que
18 cuenta esta municipalidad-----

19 7.Se da lectura al OFI-070-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
20 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°590-
21 20-PGV, camino 1-19-177, Palmares, Daniel Flores-----

22 Se visita el lugar mencionado en la cual se verifica camino público con una
23 longitud de 80 metros, en el mismo se detecta desfogue de aguas que presenta
24 criadero de mosquitos, mismo que es recomendable la colocación de paso de
25 alcantarilla donde se convergen las aguas pluviales-----

26 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar la sustitución del paso de alcantarilla
27 en mención con 11 tubos de 60 cm de diámetro, con sus respectivos cabezales
28 CA-1-----

29 **ACUERDO 09:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
30 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta-----






JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

- 1 Municipalidad-----
- 2 8.Se da lectura al OFI-045-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 3 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°566-
- 4 20-PGV, camino 1-19-522, San Antonio, La Amistad, 2.2 km al noroeste de la
- 5 Escuela-----
- 6 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 2.3
- 7 kilómetros, además se logra identificar paso de alcantarilla el cual carece de
- 8 capacidad hidráulica para drenar el flujo del agua-----
- 9 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar la sustitución del paso en mención con
- 10 8 alcantarillas de 1.20 cm de diámetro, con sus respectivos cabezales tipo CA-
- 11 1-----
- 12 **ACUERDO 10:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
- 13 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
- 14 Municipalidad-----
- 15 9.Se recibe nota del Comité Camino Barrio El Encanto, en la cual realizan
- 16 solicitud de información sobre realización del proyecto de asfaltado del camino
- 17 con código 1-19-1165 (Morazán-Frente Puente el Encanto), mismo que se
- 18 encuentra dentro del portafolio de proyectos-----
- 19 **ACUERDO 11:** Se acuerda informar a la anterior dirigencia comunal que
- 20 mencionado proyecto se encuentra en el respectivo plan quinquenal de la
- 21 Asociacion de Desarrollo, no en el portafolio de proyectos como se explica
- 22 anteriormente-----
- 23 10.Se da lectura OFI-179-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 24 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°023-
- 25 21-PGV, camino 1-19-783, San Juan Norte, 75 metros oeste de la Escuela-----
- 26 Se visita el lugar mencionado y se logra ubicar camino público con una longitud
- 27 de 500 metros, las cuales presenta deficiencia de material granular lastre,
- 28 igualmente presenta problemas en dos puntos diferentes, las cuales deben de
- 29 reemplazarse, porque han colapsado-----
- 30 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar la colocación de los dos pasos de-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

alcantarillas de la siguiente manera:-----

Cantidad	Diámetro	Cabezales
7	90	CA-1
7	60	CA-1

ACUERDO 12: Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta Municipalidad-----

11.Se da lectura al OFI-090-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N° 011-21-PGV, camino 1-19-282, El Socorro, Platanares, 1.5 km al suroeste de la casa de la salud-----

Al llegar al lugar mencionado se ubica un camino público con una longitud de 2.5 kilómetros, con problemas deficientes en algunos puntos de sus sistemas de drenaje, ya que se encuentran ausentes o bien carecen de su capacidad hidráulica-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar el suministro y colocación de los pasos mencionados de la siguiente manera:-----


Cantidad	Diámetro	Cabezales
7	90	CA-1
7	1.20	CA-1
7	1.20	CA-1

ACUERDO 13: Se acuerda incluir dichas solicitudes dentro de la lista de intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta Municipalidad-----

12.Se da lectura al OFI-089-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°010-21-PGV, camino 1-19-245/608, Santa Ana, San Pedro, contiguo al puente principal ubicado en RN-002-----

Se visita el lugar mencionado y se ubican caminos públicos con longitudes de 2.3 kilómetros y 2 kilómetros respectivamente, los mismos presentan algunos puntos en los sistemas de drenaje que deben de ser sustituidos-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

RECOMENDACIÓN: Se sugiere valorar la colocación de alcantarillas en los caminos en mención de la siguiente manera:-----

Paso	Código	Cantidad	Diámetro
1	1-19-245	14	60
2	1-19-245	10	90
3	1-19-245	12	90
4	1-19-608	12	120

ACUERDO 14: Se acuerda incluir mencionadas solicitudes dentro de la lista de banco de proyecto de alcantarillas en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

13.Se da lectura al OFI-290-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°414-20-PGV, camino 1-19-160, Daniel Flores, 100 metros sur de la escuela Villa Ligia-----

Al llegar al lugar mencionado se logra ubicar camino público con una longitud de 100 metros la cual tiene las siguientes condiciones, superficie de ruedo de 7 metros, ancho de derecho de vía de 14 metros, tipo de superficie de ruedo granular lastre, la misma conecta con los cuadrantes de barrio Villa Ligia, las cuales en su mayoría ya se encuentran pavimentados, pero de igual manera los vecinos se han organizado para realizar aportes económicos con la finalidad de realizar obra de pavimentación-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere valorar la posibilidad de realizar obras de mejora sobre esta ruta-----

14.Se da lectura al OFI-282-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°035-21-PGV, caminos 1-19-212/1-19-392, Calle Moras, camino alto los Mena-----

Se visita el lugar mencionado y se logra verificar caminos públicos con longitudes de 2.2 y 3.5 kilómetros respectivamente, en ambos trayectos se logra determinar puntos que deben ser sustituidos ya que mencionados pasos no están funcionando lo que causan que el agua circule por la calzada-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar la sustitución de los pasos detectados-





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

1 de la siguiente manera:-----

2	Estación	Alcantarillas requeridas	Diámetro sugerido
3	Cam.1-19-212(1+600,1+800,2+100)	22	60cm
4		8	90cm
5	Cam.1-19-392(0+050,0+075,1+100)	16	60cm

6 **ACUERDO 15:** Se acuerda incluir mencionadas solicitudes dentro de la lista de
7 banco de proyecto de alcantarillas en base a la capacidad instalada con que
8 cuenta esta municipalidad-----

9 15.Se da lectura al OFI-289-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
10 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N° 591-
11 21-PGV, camino 1-19-0196, Pacuarito, camino hacia monte la cruz-----

12 Al visitar el lugar mencionado se logra detectar camino público con una longitud
13 de 700 metros, posee un ancho en promedio de 4.5 metros, y un derecho de
14 vía de 10 metros, los vecinos solicitan la construcción de pavimento rígido a
15 base de concreto hidráulico, mismo que ellos están dispuestos a colaborar-----

16 RECOMENDACIÓN: Se sugiere:-----

17 1.Valorar la colaboración con 300 sacos de cemento y 50 metros cúbicos de
18 base granular-----

19 **ACUERDO 16:** Se acuerda incluir mencionadas solicitudes dentro de la lista de
20 banco de proyecto de cementados, en base a la capacidad instalada con que
21 cuenta esta Municipalidad-----

22 16.Se da lectura al OFI-302-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
23 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N° 034-
24 21-PGV, camino 1-19-1336,Quebradas, Calle Barrantes, San Isidro-----

25 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de
26 500 metros, con una calzada ancho promedio de 5 metros, el mismo posee un
27 punto con pendiente por el cual el agua drena sobre la superficie de ruedo al
28 existir carencia de alcantarillado-----

29 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar la instalación de los dos pasos de
30 alcantarilla de acuerdo a la siguiente tabla:-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

1	Estación	Cantidad	Diámetro
2	0+250	9	60cm
2	0+500	7	60cm

3 **ACUERDO 17:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
4 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
5 Municipalidad-----

6 17.Se da lectura al OFI-303-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
7 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°042-
8 21-PGV, camino 1-19-021, Rivas, entronque del camino principal de Miravalles,
9 con RN-242-----

10 Al llegar al lugar mencionado nos encontramos con camino público la cual
11 posee una longitud de 2.1 km, en el trayecto se logra ubicar un punto el cual
12 existe un alcantarillado con poca capacidad hidrica, mismo provoca desborde
13 en época lluviosa a la calzada-----

14 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere:-----

15 1.Colocar un alcantarillado compuesto por 20 tubos de concreto de 60 cm de
16 diámetro-----

17 **ACUERDO 18:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
18 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
19 Municipalidad-----

20 18.Se da lectura al OFI-335-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
21 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°045-
22 21-PGV, camino 1-19-143, 60 metros sur de las oficinas de la ASADA San
23 Pedro-----

24 Al llegar al lugar mencionado se logra ubicar camino público con una longitud
25 de 300 metros, las cuales presentan deficiencia de material granular lastre,
26 igualmente los sistemas de drenaje tiene condiciones deficientes en relación a
27 su capacidad hidráulica de las alcantarillas existentes-----

28 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere intervenir el camino antes mencionado
29 realizando suministro, colocación y construcción de un paso de alcantarilla de
30 aproximadamente 9 metros de longitud, y un diámetro de 90 cm, con sus-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

1 respectivos cabezales tipo CA-1-----

2 **ACUERDO 19:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
3 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
4 Municipalidad-----

5 19.Se da lectura al OFI-330-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
6 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°548-
7 21-PGV, camino 1-19-390, Santa Rosa, Calle los Padilla-----

8 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de
9 800 metros, mismo posee puntos en sus sistemas de drenaje en los cuales
10 presentan deficiencia y deben ser sustituidos, provocado a esto afectaciones a
11 la calzada por desbordes comunes-----

12 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar la acción de:-----

13 1.Colocar 5 alcantarillas de 60cm de diámetro en cada uno de los tres pasos,
14 para lo cual se requieren 15 unidades en total de esta medida-----

15 **ACUERDO 20:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
16 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
17 Municipalidad-----

18 20.Se da lectura al OFI-374-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
19 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°053-
20 21-PGV, caminos 1-19-572/172, Barú, caminos vecinales de San Salvador-----

21 Al llegar nos encontramos con dos caminos públicos la cual consta de 7.4 y 2.8
22 kilómetros respectivamente, en ambos trayectos se ubican puntos que deben
23 ser intervenidos, en el primero se detecta un paso de alcantarilla que ha sido
24 acondicionado de manera transversal mismo que se puede reubicar, en el
25 segundo se ubica la existencia de un puente que presenta daños en uno de sus
26 bordillos, ya que se encuentra en una curva, siendo visible la armadura en
27 acero dañada que posee-----

28 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar:-----

29 1.Reubicar el alcantarillado y colocarlo de manera transversal en el camino 1-
30 19-572-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

1 2. Valorar un relleno del caño con rocas para eliminar el deslizamiento y evitar
2 mayor socavación, para ello se requieren 6 metros cúbicos de dicho material----

3 **ACUERDO 21:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
4 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
5 Municipalidad-----

6 21. Se da lectura al OFI-370-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
7 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°514-
8 20-PGV, camino 1-19-1164, Daniel Flores, pista las lagunas, 200 metros
9 sureste de la pulpería Maco-----

10 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con longitud de 140
11 metros, tipo de superficie de ruedo material granular lastre, con sistemas de
12 drenaje en condición deficiente-----

13 **RECOMENDACIÓN:** Se sigue:-----

14 1. La intervención del camino con obras de conformación, y mejora en sus
15 sistemas de drenaje, igualmente se requiere realizar bacheo mecanizado
16 garantizando las aguas de forma correcta-----

17 **ACUERDO 22:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
18 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
19 Municipalidad-----

20 22. Se da lectura al OFI-348-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
21 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°021-
22 21-PGV, camino 1-19-1062, Calle Loaiza, cruce Liceo Unesco-----

23 Al llegar al lugar mencionado se detecta camino público con una longitud de
24 580 metros, su calzada cuenta con un ancho de 6 metros, y 14 metros de
25 derecho de vía, mencionada ruta ha sido intervenida por esta Municipalidad,
26 pero presenta erosión removida en ciertos puntos, lo que ha provocado que la
27 sub rasante se encuentre expuesta, igualmente nos encontramos con
28 entronque con RN-002, la cual existe una acera con su respectivo cordón con
29 degradación en su relieve a nivel superior, por último se ubica alcantarillado
30 compuesto por tres líneas que requiere ser rellenado-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

- 1 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar las siguientes acciones:-----
- 2 1.Realizar un mejoramiento a la calzada mediante un bacheo mecanizado-----
- 3 Acondicionar un relleno sobre los tubos de concreto expuestos en la estación
- 4 0+075 (sentido Cruce del Unesco-Tierra Prometida)-----
- 5 1.Modificar la espalda del cordón y caño en el entronque con RN002 para
- 6 habilitar la salida e ingreso de vehículos-----
- 7 **ACUERDO 23:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
- 8 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
- 9 Municipalidad-----
- 10 23.Se da lectura al OFI-373-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 11 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N° 056-
- 12 21-PGV, camino 1-19-151, San Andrés, calle Kolping-----
- 13 Se visita el lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 300
- 14 metros, presenta una superficie de ruedo de 4.5 metros, ancho de derecho de
- 15 vía de 10 metros, presenta carencia de caño, lo cual provoca que la época
- 16 lluviosa se generen desbordes y con ellos surcos a la calzada-----
- 17 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar acciones de mejora a la calzada y
- 18 definición de laterales-----
- 19 **ACUERDO 24:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
- 20 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
- 21 Municipalidad-----
- 22 24.Se da lectura al OFI-378-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 23 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°047-
- 24 21-PGV, camino 1-19-819, El Encanto, costado sur de la pista de motocross,
- 25 Quebradas-----
- 26 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 300
- 27 metros, las cuales presentan deficiencia de material granular lastre, con
- 28 sistemas de drenaje en condiciones deficiente, ya que se evidencia faltante de
- 29 cunetas y conformación de la vía-----
- 30 RECOMENDACIÓN: Se sugiere intervenir el camino antes mencionado-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

- 1 realizando obras de ampliación, conformación y relastreo de la vía con material
2 granular o similar a lo largo de la longitud mencionada-----
- 3 **ACUERDO 25:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
4 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
5 Municipalidad-----
- 6 25.Se da lectura al OFI-377-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
7 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N° 061-
8 21-PGV, camino 1-19-931, Daniel Flores, 1.2 km al noroeste de la plaza de
9 futbol Concepción-----
- 10 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de 1.2
11 kilómetros, derecho de vía de 14 metros, superficie de ruedo de 5 metros, en el
12 mismo trayecto se ubica paso de alcantarilla que carece de capacidad
13 hidráulica, la cual debe ser sustituido-----
- 14 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere intervenir el camino antes mencionado
15 realizando suministro y colocación de alcantarillas con una necesidad de 8
16 tubos de 1.20 cm de diámetro-----
- 17 **ACUERDO 26:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
18 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
19 Municipalidad-----
- 20 26.Se da lectura al OFI-376-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
21 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N° 062-
22 21-PGV, camino 1-19-590, Rio General, 700 metros noroeste del puente,
23 Cajón-----
- 24 Al llegar al lugar mencionado se logra verificar la existencia de camino público
25 con una longitud de 1.5 kilómetros, con algunos problemas o deficiencia del
26 material granular, igualmente se es necesario la construcción del paso de
27 alcantarilla en la estación 0+266, con la finalidad de garantizar el
28 mantenimiento del camino-----
- 29 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere intervenir el camino antes mencionado
30 realizando suministro y colocación de paso de alcantarilla con la necesidad de






JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

- 1 18 tubos de 90 cm de diámetro-----
- 2 **ACUERDO 27:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
3 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
4 Municipalidad-----
- 5 27.Se da lectura al OFI-375-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
6 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°066-
7 21-PGV, camino 1-19-949, Calle Jara, 650 metros oeste del liceo Fernando
8 Volio Jiménez-----
- 9 Se visita el lugar mencionado y se logra ubicar camino público con una longitud
10 de 350 metros, la cual presentan gran deficiencia de material granular lastre,
11 también es importante indicar que los sistemas de drenaje tienen condición
12 deficiente o mala-----
- 13 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere intervenir el camino antes mencionado
14 realizando obras de ampliación, conformación y relastreo de la vía con material
15 granular o similar-----
- 16 **ACUERDO 28:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
17 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
18 Municipalidad-----
- 19 28.Se da lectura al OFI-400-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
20 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°071-
21 21-PGV, camino 1-19-057, Santa Elena, calle la Trinidad, General-----
- 22 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 1700
23 metros, se detecta paso de alcantarilla en la estación 0+080, mismo que se
24 desborda constantemente con la gran cantidad de agua que se acumula en
25 este punto-----
- 26 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar el reemplazo total de la tubería
27 existente por 11 tubos de 90 cm de diámetro, igualmente con su respectivo
28 cabezal tipo CA-1 en salida lo anterior con la finalidad de estabilizar la calzada--
- 29 **ACUERDO 29:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
30 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

- 1 Municipalidad-----
- 2 29.Se da lectura al OFI-402-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 3 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°057-
- 4 21-PGV, camino 1-19-019/352/356, Caminos Vecinales de San Miguel y Berlín-
- 5 Se visita los lugares mencionados y se logra ubicar caminos públicos con una
- 6 longitud de 4.1 km, 3.1 km y 400 metros respectivamente, en los trayectos
- 7 mencionados se verifican puntos en las cuales se presenta carencia de
- 8 alcantarillas o colapso, la cual se sugiere que sean sustituidos-----
- 9 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar las acciones:-----
- 10 1.Camino 1-19-352: colocación de 9 alcantarillas de 90cm de diámetro-----
- 11 2.Camino 1-19-019: extracción de la alcantarilla dañada y colocación de un
- 12 tubo de concreto de 60cm de diámetro-----
- 13 1.Camino 1-19-356: acondicionar un relleno con material grueso (rocas) para
- 14 que a la vez funcione como drenaje, además se sugiere la colocación de 9
- 15 alcantarillas de 120cm de diámetro-----
- 16 **ACUERDO 30:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
- 17 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
- 18 Municipalidad-----
- 19 30.Se da lectura al OFI-416-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 20 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°074-
- 21 21-PGV, camino 1-19-143, San Pedro, 125 metros este de la Iglesia Católica----
- 22 Al llegar al lugar mencionado se logra verificar camino público con una longitud
- 23 de 300 metros, las cuales presentan deficiencia en material granular lastre,
- 24 también los sistemas de drenaje tienen condiciones no apropiadas, que
- 25 requiere realizar su sustitución-----
- 26 RECOMENDACIÓN: Se sugiere intervenir el camino antes mencionado
- 27 realizando suministro, colocación y construcción de un paso de alcantarillas de
- 28 10 metros de longitud con un diámetro de 90 centímetros, con sus respectivos
- 29 cabezales tipo CA-1-----
- 30 -----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

1 **ACUERDO 31:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
2 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
3 Municipalidad-----

4 31.Se da lectura al OFI-414-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°072-
6 21-PGV, camino 1-19-589, La Colonia, 2.5 km noroeste de la planta
7 potabilizadora de agua, San Pedro-----

8 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de 2.6
9 kilómetros, las cuales presentan gran deficiencia de material granular lastre, en
10 aproximadamente un 75 % del trayecto, igualmente se ubica sistemas de
11 drenaje que tiene condición deficientes-----

12 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar las siguientes acciones:-----

13 1.Se sugiere intervenir el camino antes mencionado realizando obras de
14 conformación y relastro de la vía con material granular o similar-----

15 2.Realizar la sustitución de 2 pasos de alcantarillas de 60 cm de diámetro con
16 una longitud de 8 metros ubicados exactamente en las estaciones 1+780 y
17 1+910-----


18 **ACUERDO 32:** Se acuerda incluir dichas solicitudes dentro de la lista de
19 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
20 Municipalidad-----

21 32.Se da lectura al OFI-411-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
22 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°079-
23 21-PGV, camino 1-19-122, Rio Nuevo, camino principal al Chiricano-----

24 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 9.1
25 kilómetros, superficie promedio de 4 metros, derecho de vía de 8 metros, el
26 trayecto se encuentra en mal estado, mismo requiere conformación y bacheo
27 mecanizado, de igual manera la necesidad de la colocación de dos pasos de
28 alcantarilla-----

29 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar las acciones:-----

30 1.Valorar la posibilidad de incluir la reparación de este camino en la-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

- 1 programación-----
- 2 2. Valorar la posibilidad de donar los 12 tubos de alcantarilla de 0.60 m de
- 3 diámetro para ambos pasos-----
- 4 **ACUERDO 33:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
- 5 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
- 6 Municipalidad-----
- 7 33. Se da lectura al OFI-444-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 8 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°094-
- 9 21-PGV, camino 1-19-026, La Bonita, camino hacia Miravalles, San Isidro-----
- 10 Se visita el lugar mencionado y se logra verificar camino público con una
- 11 longitud de 3.1 kilómetros, en el mismo se detecta un alcantarillado obstruido
- 12 en su totalidad y dañado en la salida, situación que ha provocado que se
- 13 reduzca el ancho de la vía-----
- 14 **RECOMENDACIÓN:** Como recomendación se sugiere realizar:-----
- 15 1. Colocación de 07 alcantarillas de 60 cm de diámetro en la estación 0+100-----
- 16 **ACUERDO 34:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
- 17 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
- 18 Municipalidad-----
- 19 34. Se da lectura al OFI-442-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 20 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°088-
- 21 21-PGV, camino 1-19-837, Calle los Castro, Calle Licho, Villa Ligia-----
- 22 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 55
- 23 metros, ancho de superficie de ruedo de 5 metros, ancho de derecho de vía de
- 24 9 metros, en el mismo se determina que se encuentra en lastre en mal estado
- 25 con carencia de sistemas de drenaje-----
- 26 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar las acciones:-----
- 27 **ACUERDO 35:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
- 28 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
- 29 Municipalidad-----
- 30 Conformación, mejora de los sistemas de drenaje y mejoramiento de la calzada





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

1 35. Se da lectura al OFI-443-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
2 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°087-
3 21-PGV, camino 1-19-178, Barrio San Luis, 100 noroeste de Gasotica-----
4 Se visita el lugar mencionado y se ubica calle pública con una longitud de 76
5 metros, presenta las características de ancho de derecho de vía de 10 metros,
6 superficie de ruedo de 6 metros, contada con tratamiento superficial bituminoso,
7 el cual se encuentra en mal estado-----

8 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar las labores de:-----

9 1. Mejoramiento de la calzada-----

10 2. Mejora de los sistemas de drenaje-----

11 **ACUERDO 36:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de banco de
12 proyectos de asfalto, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
13 cuenta esta Municipalidad-----

14 36. Se da lectura al OFI-440-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
15 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°085-
16 21-PGV, camino 1-19-970, Palmares 700 metros oeste de la reforma, Barrio el
17 Silencio-----

18 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 700
19 metros, el mismo trayecto presenta gran deterioro en varios puntos, además la
20 existencia de un paso de alcantarilla que se encuentra completamente
21 obstruido en su interior-----

22 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar:-----

23 1. Solicitar la inclusión ante el respectivo Concejo de Distrito del camino 1-19-
24 970 en la siguiente programación para la intervención de esta ruta mediante
25 obras de bacheo mecanizado-----

26 2. Colocar 3 alcantarillas de 60cm de diámetro en la salida del alcantarillado
27 ubicado en el entronque del camino 1-19-970 con 1-19-958, esto para sustituir
28 los tubos de concreto dañados y con eliminar el hoyo existente-----

29 **ACUERDO 37:** Se acuerda incluir dichas solicitudes dentro de la lista de
30 intervención menor, en base a la capacidad instalada con que cuenta esta-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

- 1 Municipalidad-----
- 2 37.Se da lectura al OFI-2005-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 3 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N° 537-
- 4 20-PGV, camino 1-19-305, 1 km al oeste de la escuela El Socorro, Platanares--
- 5 Se visita el lugar mencionado y se logra ubicar camino público con una longitud
- 6 de 2.5 kilómetros, en el mismo se ubica tipo de superficie de ruedo material
- 7 granular lastre, con sistemas de drenaje en condición malas, debido a la falta
- 8 de mantenimiento, limpieza de rondas, bacheo y conformación-----
- 9 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar las acciones de:-----
- 10 1.Valorar la posibilidad de la intervención del camino con equipo de maquinaria
- 11 para labores de bacheo, y conformación de la superficie de ruedo-----
- 12 2.Sustitución de tres pasos de alcantarilla, con diámetro de 60 cm, y una
- 13 longitud de 7 metros cada uno. Con sus respectivos cabezales CA-1-----
- 14 **ACUERDO 38:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
- 15 intervencion menor en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
- 16 Municipalidad-----
- 17 38.Se recibe nota de la Asociación Específica Pro Mejoras de Barrio Morazán,
- 18 en la cual solicitan colaboración por problema recurrente de la quebrada que se
- 19 ubica entre la Entrada al Mirador la Torre, y el Puente el Mana, misma que en
- 20 época lluviosa se desborda, igualmente se adjunta acta de inspección
- 21 generada N° 477-20-PGV realizada por el Proceso de Gestión Vial, en la cual
- 22 se especifica lo siguiente: -----
- 23 Al llegar al lugar mencionado se logra apreciar que dicha quebrada es
- 24 encauzada mediante un canal trapezoidal revestido cuyas dimensiones son;
- 25 base menor 1.10 metros, base mayor 2.10 metros y de altura 1.05 metros, pero
- 26 se debe indicar que un tramo de este canal se ubica entre la calle pública y
- 27 algunas propiedades privadas, culminando en un punto donde se ubica canal
- 28 revestido, de ahí en adelante la quebrada discurre entre propiedades privadas--
- 29 RECOMENDACIÓN: Se sugiere valorar la construcción de un canal revestido---
- 30 de manera que se continúe con la estructura existente y se conecta con el-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

1 alcantarillado transversal ubicado frente a la ferretería de este sector; la
2 longitud de este canal sería de 60 metros-----

3 **ACUERDO 39:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de banco de
4 proyectos de asfalto, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
5 cuenta esta Municipalidad-----

6 39. Se recibe el respectivo informe de contrataciones realizada por el Proceso
7 de Gestion Vial, mismo para ser dado a conocimiento a los señores miembros
8 de esta Junta Vial Cantonal, correspondiente al periodo presupuestario 2020,
9 de la compra de mezcla y emulsion asfaltica, material base 1 ½" y alquiler de
10 equipos, con las cuales se ha logrado atender algunas de las distintas
11 necesidades que se presentan a diario en la Red Vial Cantonal-----

12

13 **ARTICULO VI.**

14 **Informe Presupuestario Febrero 2021.**

15 A continuación, el señor Presidente detalla y comenta a los miembros
16 presentes los datos contenidos en el informe presupuestario correspondiente al
17 mes de febrero, de los recursos de la Ley N° 8114-----

18

19 **ARTICULO VI.**

20 **Asuntos Varios**

21 Entrando en asuntos varios el señor presidente expone ante los señores
22 miembros de esta Junta Vial Cantonal la necesidad de realizar de manera
23 extraordinaria la construcción de un asfalto, en el sector de (Ent.c.12
24 Aeropuerto (Ent.c.74) Cruce alto los Núñez) camino 1-19-231, dicho sector se
25 ha convertido en un punto estratégico para la atracción de empresas
26 transnacionales que han ubicado sus centros de operación en este sector, se
27 espera que con la mejora de esta ruta se potenciará la llegada de más
28 empresas interesadas en desarrollar actividades en nuestro cantón, afectando
29 positivamente el factor empleo y economía de los habitantes-----

30 -----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 004-2021
11 de marzo 2021

1 Se estima que este asfalto se extienda por aproximadamente 375 metros, por lo
2 que se propone a los señores miembros de esta Junta Vial aprobar la inversión
3 de recursos de la Ley N° 8114 ya sea con los recursos existentes o realizando
4 los ajustes presupuestarios necesarios para el desarrollo de este proyecto-----

5 Una vez analizado el caso, se toma el siguiente acuerdo en firme-----

6 **SE ACUERDA:** "Autorizar la inversión de recursos de la Ley N° 8114 ya sea los
7 recursos existentes o realizando los ajustes presupuestarios necesarios para
8 desarrollar un proyecto de asfalto sobre el camino publico 1-19-231, (Ent.c.12)
9 Aeropuerto (Ent.c.74) Cruce alto los Núñez, con una longitud estimada de 375
10 metros aproximadamente, ancho promedio de 6 metros y su respectiva obra
11 gris complementaria, lo anterior por un monto aproximado a los ¢70.000.000
12 (setenta millones de colones), esto con la finalidad de mejorar las condiciones
13 de la vía, potenciando además la atracción de empresas generadoras de
14 empleo para el cantón-----

15 Se aprueba con cinco votos positivos."-----

16 Lo anterior con el fin de que el Concejo Municipal homologue y apruebe en
17 firme el acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal-----

18 Seguidamente el señor presidente abre espacio para que los señores miembros
19 expongan algún tema de interes-----

20 El señor Francisco Vargas realiza consulta sobre el proyecto que se realizara
21 en el sector los Reyes-Santa Cecilia, contiguo a la cadena de detallistas-----

22 Al respecto el señor presidente le comenta que con el nuevo profesional a
23 cargo de la obra se verán los detalles y diseños necesarios con el fin de aclarar
24 cualquier tipo de duda o consulta-----

25

26 **Cierre de sesión.**

27 Por no haber mas asuntos que tratar el señor Presidente da por concluida la
28 sesión al ser las diecisiete horas treinta y dos minutos-----

29

30 Sr. Jeffry Montoya Rodriguez

31

Presidente

Sr. Emanuel Ceciliano Alfaro

Secretario

